Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Свердловской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

ОНД и ПР Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области
г. Кушва, ул. Первомайская, 23, (34344) 2-50-82

г.Кушва «03» июня 2020 г.

16 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № ____

Заместителем главного государственного инспектора Кушвинского городского округа, городского округа Верхняя Тура, городского округа Красноуральск по пожарному надзору Ракульцевым А.А.
(фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего обследование)

В период с 14 ч. 00 мин. «26» мая 2020 г. по 16 ч. 00 мин. «26» мая 2020 г. проведено обследование документов, объекта заявителя здания, помещений и территории Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа поселка Азиатская
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
расположенного по адресу: 624310, Свердловская область, г. Кушва, п.Азиатская, ул. Стадионная, д. 1б, совместно с заведующей хозяйством МАОУ СОШ пос.Азиатская Пудовой Любовью Аркадьевной
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:
Здание школы двухэтажное. Класс функциональной пожарной опасности – Ф 4.1, Отопление – центральное, вентиляция – принудительная, электроснабжение 380 В. Здание II степени огнестойкости, самонесущие стены – кирпич, перекрытия – железобетонные плиты. Помещения не в полном объеме оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре, которая на момент проверки находилась в не рабочем состоянии. Режимные мероприятия выполняются не в полном объеме.
(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования установлено: выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

1.На объекте защиты, не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (помещение хранения лыж, складское помещение на кухне, лабораториях кабинетов физики, химии, библиотеке) в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

2. На объекте защиты в подвальном помещении хранится горючая загрузка (п.23 (а) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)

3. На объекте защиты под лестничным маршем находится горючая загрузка (п.23 (к) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)

4. На объекте защиты отсутствует эвакуационное освещение (п.43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.);

5. На объекте защиты у персонала отвечающего за пожарную безопасность отсутствует обучение по пожарно техническому минимум (п.3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)

6. Отсутствует специальная программа по обучению мерам пожарной безопасности (п.3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012г, Приказ МЧС РФ № 645 от 12.12.2007г.):

7. На объекте защиты на пути эвакуации запасного выхода на полу расположена металлическая труба (п.36(а) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012г)

8. На объекте защиты на путях эвакуации, на полу, уложен линолеум не соответствующий классу пожарной опасности (таб. №3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п.4.3.2 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1)

9. На объекте защиты автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре не соответствует требованиям пожарной безопасности (п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012г., СП 5.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»)

10. На объекте защиты изменен (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) (п.23(о) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.).

11. В спальном помещении на втором этаже отсутствует второй эвакуационный выход (п.3 ст.4 Федерального закона ФЗ-123 от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.5.2.12 СП 1.131130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

12. Помещение со спальными местами (групповая ячейка) на втором этаже не размещена в отдельный блок, отделенную от части здания другого назначения противопожарными стенами не ниже 2-го типа. (п.5.2.4 СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям)

13. Помещение серверной на втором этаже не выделена противопожарной перегородкой 1-го типа (п.5.6.4 СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям)

14. Помещение электрощитовой в подвале не выделена противопожарной перегородкой 1-го типа (п.5.6.4 СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям)

15. Помещения хранения лыж, складские помещения на кухне, лаборантские кабинетов химии и физики, библиотека не выделены противопожарными перегородками 1-го типа (п.5.6.4 СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям)

16. Ширина эвакуационного выхода из помещения групповой ячейки менее 1,2 метра (п.5.2.14 СП 1.131130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

17. Ширина запасного выхода из спортзала, а также запасные выходы из школы менее 0,9 метров (п.8.2.3 СП 1.131130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

С актом обследования ознакомлен (а):

директор МАОУ СОШ пос. Азиатская Трегубов Г.Г.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«03» ноября 2020 г.

акт составлен в двух экземплярах, копию получил (а):

директор МАОУ СОШ пос. Азиатская Трегубов Г.Г.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

Здание школы не соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности

«_____» _____ 2020 г.

Обследование проводили:

Заместитель главного государственного инспектора
Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск
по пожарному надзору Ракульцев А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«_____» _____ 2020 г. М.Л.П.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заместитель главного государственного инспектора Кушвинского ГО, ГО Верхняя Тура, ГО Красноуральск по пожарному надзору 2